



COMFORT



FLAME
RETARDENT



SENSITIVITY

X-WELDER- PRO

53-800



EIGENSCHAFTEN

- Schweißhandschuh aus sehr geschmeidigem Rindsleder (0,9-1,0 mm) und Rindsplattleder (1,1-1,2 mm)
- Fünf-Finger-Modell
- Kevlarnarbenbestickt
- Verlängerte Kappe
- Rindnarbenleder-Handfläche und Rindsplattlederrücken
- Gepolsterte Handfläche für mehr Komfort und Schutz sowie eine Handflächenverstärkung
- „Keystone“-Daumen für maximale anatomische Formgebung
- Ausgestattet mit einem schweren Moltonfutter
- Geeignet für Schweißarbeiten aller Art
- Handschuh ist Chrom-6-frei

Artikelnummer: 1.53.800.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Industrie
- Offshore
- Metallbranche
- Schiffbau
- Bauwesen
- Automotive

FARBE

Natur/Braun

GRÖSSEN

9/L bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 6 Paar im Bündel
- 60 Paar in Umverpackung

EN 388:2016
+A1:2018



3243X

EN 407:2020



413244

EN 12477:2001
+A1:2005

Typ A

CE 0075
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 6 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 60 PAAR (UMVERPACKUNG)
9/L	1.53.800.09	8718249067266	8718249067273
10/XL	1.53.800.10	8718249041846	8718249041853
11/XXL	1.53.800.11	8718249041877	8718249041884

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN 388:2016
+A1:2018



3243X

EN 388:2016
+A1:2018



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13997 (A bis F))
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN 407:2020



413244

EN 407:2020



abcdef

Schutz gegen Hitze

A = Entflammbarkeit (0-4)
B = Kontaktwärme (0-4)
C = Konvektionswärme (0-4)
D = Strahlungswärme (0-4)
E = Kleine Tropfen geschmolzenes Metall (0-4)
F = Große Mengen geschmolzenes Metall (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

EN 12477:2001
+A1:2005

EN 12477:2001
+A1:2005

Schutzhandschuhe für Schweißer

Typ A = für Schweißarbeiten mit hoher Temperatur (MIG/MAG)
Typ B = für Schweißarbeiten mit niedriger Temperatur (TIG)

Typ A

Typ A/B

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Benannte Stelle Nr.: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT: