



COMFORT



FLAME
RETARDANT



SENSITIVITY

X-WELDER- PRO

53-800



CARACTÉRISTIQUES

- Gants de soudage en cuir nervuré très souple (0,9-1,0 mm) et en cuir croûte de bovin (1,1-1,2 mm)
- Modèle à cinq doigts
- Fibres Kevlar cousues
- Manchette plus longue
- Paume en cuir nervuré et dos en cuir croûte de bovin
- Paume rembourrée pour un meilleur confort et une protection optimale et renforcement à la paume
- Pouce inséré (de type « Keystone ») pour une forme la plus naturelle possible
- Fabriqué avec une épaisse doublure en flanelle
- Idéal pour des travaux de soudure générale
- Le gant est exempt de chrome VI

Numéro de l'article: 1.53.800.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Industrie
- Offshore
- Industrie métallurgique
- Construction navale
- Construction
- Automobile

COULEUR

Naturel/marron

TAILLES

9/L à 11/XXL

EMBALLAGES

- 6 paires par lot
- 60 paires par carton

EN 388:2016
+A1:2018



3243X

EN 407:2020



413244

EN 12477:2001
+A1:2005

Type A

CE 0075
EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 6 PAIRES (LOT)	CODE EAN 60 PAIRES (CARTON)
9/L	1.53.800.09	8718249067266	8718249067273
10/XL	1.53.800.10	8718249041846	8718249041853
11/XXL	1.53.800.11	8718249041877	8718249041884

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN 388:2016
+A1:2018



3243X

EN 388:2016
+A1:2018



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

A = Résistance à l'abrasion (0-4)
B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
C = Résistance à la déchirure (0-4)
D = Résistance à la perforation (0-4)
E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13997 (A à F)
F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN 407:2020



413244

EN 407:2020



abcdef

Protection contre la chaleur

A = Résistance à l'inflammabilité (0-4)
B = Résistance à la chaleur de contact (0-4)
C = Résistance à la chaleur convective (0-4)
D = Résistance à la chaleur radiante (0-4)
E = Résistance à de petites projections de métal en fusion (0-4)
F = Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (0-4)

Attention : X = non testé ou non applicable

EN 12477:2001
+A1:2005

EN 12477:2001
+A1:2005

Gants de protection pour soudeurs

Type A = pour le soudage à haute température (MIG/MAG)
Type B = pour le soudage à basse température (TIG)

Type A

Type A/B

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

VOTRE FOURNISSEUR :