



**WATER-
RESISTANT**



COMFORT



FLEXIBLE

WALAKA 5200



EIGENSCHAFTEN

- Qualität: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 170 g/m²
- Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknöpfen und praktischem Reißverschluss
- Zwei aufgesetzte Taschen
- Feste Kapuze mit Aufziehschlaufe im Kragen
- Doppelte Sturmklappe
- Ärmelverengung mittels Druckknöpfen und Sturmklappen in den Ärmeln
- Hochfrequenzschweißnähte
- Wind- und wasserdicht

Artikelnummer: 2.45.200.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Schiffbau
- Schifffahrt
- Industrie
- Transport & Logistik
- Landwirtschaft

FARBE

Marineblau

SONSTIGE VERFÜGBARE FARBEN

Grün (Artikelnummer: 2.45.215.00)

GRÖSSEN

S bis 4XL

VERPACKUNG

- 1 Stück pro Polybag
- 20 Stück in Umverpackung

EN 343:2003+A1:2007




EN ISO 13688:2013

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBAG)	EAN-CODE 20 STÜCK (UMVERPACKUNG)
S	2.45.200.03	8718249031236	8718249031243
M	2.45.200.04	8718249031250	8718249031267
L	2.45.200.05	8718249031274	8718249031281
XL	2.45.200.06	8718249031298	8718249031304
XXL	2.45.200.07	8718249031311	8718249031328
3XL	2.45.200.08	8718249031335	8718249031342
4XL	2.45.200.09	8718249034350	8718249034367

WASCHANLEITUNG



ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN 343:2003+A1:2007 Schutzkleidung gegen Regen

Die EN 343:2003-Norm spezifiziert die Anforderungen und Prüfverfahren, die an Materialien und Nähte von Kleidungsstücken gestellt werden, die vor Niederschlag (Regen und Schnee), Nebel und Bodenfeuchtigkeit schützen sollen. Wasserdichtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit sind für Arbeitskleidung gemäß der Norm EN 343: 2003 von größter Bedeutung. Diese Parameter werden immer bei dem Piktogramm angegeben. Die Nähte sind wasserdicht bis zur höchsten Klasse.

EN 343:2003+A1:2007



X = Klasse für Wasserbeständigkeit, von Klasse 1 bis 3

Y = Klasse für Wasserdampfdurchlässigkeit, von Klasse 1 bis 3

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Kleidung sollte an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Kleidung keinem direkten Sonnenlicht aus. Lagern Sie die Kleidung niemals nass, sondern hängen Sie sie immer zuerst zum Trocknen auf. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung und das Kleidungsstück beim Versand nicht beschädigt werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



WARWICK 5300
Art.nr. 2.45.300.00



WARONA 5400
Art.nr. 2.45.400.00

IHR LIEFERANT: