



WATER-
RESISTANT



COMFORT



FLEXIBLE

WALAKA 5200



CARACTÉRISTIQUES

- Qualité : 100 % polyester avec revêtement PU, 170 g/m²
- Fermeture éclair à double sens dissimulée avec boutons-pression et curseur pratique
- Deux poches plaquées
- Capuche fixe avec passants sur le col
- Double rabat tempête
- Peut être serré au poignet grâce aux boutons-pression et coupe-vent dans les manches
- Coutures chauffées par haute fréquence
- Imperméable au vent et à l'eau

Numéro de l'article : 2.45.215.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Construction navale
- Navigation maritime
- Industrie
- Transport & logistique
- Agriculture

COULEUR

Vert

AUTRES COULEURS DISPONIBLES

Bleu marine (Numéro de l'article : 2.45.200.00)

TAILLES

S à 3XL

EMBALLAGES

- 1 pièce par sac plastique
- 20 articles par carton

EN 343:2003+A1:2007




EN ISO 13688:2013

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PIÈCE (SAC PLASTIQUE)	CODE EAN 20 PIÈCES (CARTON)
S	2.45.215.03	8718249034374	8718249034381
M	2.45.215.04	8718249031458	8718249031465
L	2.45.215.05	8718249031472	8718249031489
XL	2.45.215.06	8718249031496	8718249031502
XXL	2.45.215.07	8718249031519	8718249031526
3XL	2.45.215.08	8718249031533	8718249031540

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN 343:2003+A1:2007 Vêtements de protection contre la pluie

La norme EN 343:2003 définit les exigences et méthodes d'essai pour les matières et coutures des vêtements qui protègent contre les précipitations (pluie et neige), le brouillard et l'humidité du sol. Pour les vêtements de travail conformes à la norme EN 343:2003, l'imperméabilité et la perméabilité à la vapeur d'eau sont de la plus haute importance. Ces paramètres sont toujours mentionnés par un pictogramme. Les coutures sont imperméabilisées selon les exigences de la classe la plus stricte.

EN 343:2003+A1:2007



X
Y

X = Classe d'étanchéité, de 1 à 3

Y = Classe de perméabilité à la vapeur d'eau, de la classe 1 à 3

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimé dans l'emballage d'origine. N'exposez pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais le vêtement s'il est humide, suspendez-les toujours pour le faire sécher. Veuillez vous assurer que l'emballage et le vêtement ne sont pas endommagés pendant le transport.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

ARTICLES CONNEXES



WARWICK 5300
Art. n° 2.45.315.00



WARONA 5400
Art. n° 2.45.415.00

VOTRE FOURNISSEUR :