AlphaTec® 2000 COMFORT

Version 08.02.19

PUAT20C001



Available in white
Models 129, 159 & 177



KULLANIM TALIMATLARI — TR

AB Uygunluk Beyanı www.ansell.com/regulatory adresinden indirebilirsiniz.

AlphaTec® 2000 COMFORT eski adıyla MICROGARD® 2000 COMFORT

Etiket İşaretleri: 1. Tulum üreticisi ve Marka Adı. **2.** CE İşareti. SGS Fimko Kategori III Onaylı Kalite Güvence Sistemi (Modül D) ile Muayeneci, SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSİNKİ, Finland. İngiltere temsilcisinin adı: SGS United Kingdom Ltd. Onaylanmış Kurum No: 0598 **3.** Sınırlı kullanım ömürlü kimyasal koruyucu elbise, **4.** Ürünü kullanmadan önce bu talimatları okuyun ve anlayın, **5.** Beden, **6.** Üretim Ayı ve Yılı, **7.** Model tanımlaması, **8.** Beden piktogramı vücut ölçülerini gösterir, **9.** Yıkanmayın, **10.** Ütülenmeyin, **11.** Tumble kurutmayın, **12.** Güneş ışığından uzak tutun, **13.** Yeniden kullanmayın **14.** Alev alır malzeme. Ateşten uzak tutun.

Sınırlı seviyeler ve EN Özellikler: 15. Etiket bilgisi koruması "Tipler" **16.** Tulum, radyoaktif parçacıklara karşı barışer olarak, Madde 4.2 hariç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir. Delinme direnci, Sınıf 2 gerektiğine ilişkin "Tipler" altındaki 1'dir. **17.** EN 1149-5 Kumaş anti-statik özelliktedir ve doğru topraklama yapıldığında elektrostatik korumaz sağlar.

AlphaTec® 2000 COMFORT Kumaşın Fiziksel Performansı **EN Sınıfı***

EN 530 Aşınma (görsel değerlendirme)	2 / 6
EN ISO 7854 Esneyen çatlama (görsel değerlendirme)	2 / 6
EN ISO 9073-4 Yırtılma direnci	2 / 6
EN ISO 13934-1 Çekme direnci	1 / 6
EN 863 Delinme direnci	1 / 6
EN 25978 Engelleyene direnç	Engellenme yok
EN ISO 13935-2 Dikiş mukavemeti	3 / 6

*EN 14325:2004 ile belirtilen EN Sınıfı. Sınıf numarası ne kadar düşükse performans o kadar yüksek demektir.

EN ISO 6530 kimyasal nüfuzuna karşı direnç – AlphaTec® 2000 COMFORT kumaş

	Geçirmezlik EN Sınıfı*	Nüfuz EN Sınıfı*
Sülfürik asit (%30)	3 / 3	3 / 3
Sodyum hidroksit (%10)	3 / 3	3 / 3

AlphaTec® 2000 COMFORT Tüm Elbise Performansı

Tip 5: Partikül Testi	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Uyumlu Ljmn, 82/90 x 30% e Ls, 8/10 x 15%	
Tip 6: Azaltılmış Püskürtme Testi	EN 13034:2005+A1:2009	Başarılı
◊ Radyoaktif Partiküller	EN 1073-2:2002**	Sınıf 1
Elektrostatik Özellikler	EN 1149-5:2008	Başarılı, t_{50} < 4 sn

** Tulum, radyoaktif parçacıklara karşı barışer olarak, Madde 4.2 hariç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir. Delinme direnci, Sınıf 2 gerektiğine ilişkin Sınıf 1'dir. Tulum zaten alev almaz olduğundan tutuşma direnci test edilmemiştir. Not: İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamaz.

Tipik Kullanım Alanları

AlphaTec® elbiseler, işçileri tehlikeli maddelere, hassas ürünlere veya kontaminasyon bandının parçalarına karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu elbiseler, bir sınıf 3 veya sınıf 6 kimyasal koşullarına bağlı olarak spesifik tehlikelere karşı koruma sağlamak için kullanılırlar. Bkz. "Tip" Koruma Seviyeleri ve Ek Koruma Özellikleri.

Kullanım Sınırlamaları

- Elbiseyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve elbiseyi, koruyucu özelliğine zarar verebilecek hasarlara (delikler, hasarlı dikişler, hasarlı sabitleyiciler, çok kirli kısımlar vs.) karşı inceleyin. Hasarlı elbiseyi asla kullanmayın.
- Kontamine olmuş elbiseler çıkarılırken, zararlı maddelerin kullanıcıya temas etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontaminasyonu durumunda, çıkarılmadan ve dekontaminasyon prosedürleri uygulanmadan (dekontaminasyon duşuna girmek gibi).
- Kontamine olan, aşınmış veya hasarlı elbiseler, uygun şekilde bertaraf için bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Çalışma ortamı yeterince doğru analiz edilmezse, kimyasal koruyucu elbise giymek ısı stresine yol açabilir. Isı stresini veya Ansell elbisenin sağladığı kapalı sistemin bir sonucu olarak bunlarla ilişkilendirilebilecek diğer rahatsızlıkları önlemek için dikkatli olun.
- Ansell ürünleri ilgili KKD'ler ile birlikte ve tam tip koruma amacıyla kullanılıyorsa, kol ağızları eldivenlerin, bileklerinin ve ayak bileklerinin üzerine sıkıca sabitlenmelidir. Ayrıca, kendinden yapışkanlı fermuar kapağı, arka kısımdaki kağıt sıyrılıp bu kısım sıkıca bastırılarak kullanılmalıdır. Bu çeker-yapıştır kapağı, fermuarın yapışkanlı olmayan gelmemesine dikkat edin ve fermuar kapağını yerine sabitledikten sonra tam koruma için ilave bant da yapıştırın. Bu bantlar, tulumla aynı bir kumaştan üretilmiştir ve maksimum elastik bir yüz açıklığına ve giysinin içine giymiyi gereken 10 cm'lik bir omuz kapatıcısına sahip olduğundan hemin olur. Bantlar, tulumla aynı malzemeden üretilmiştir.
- Hiçbir elbise tüm kimyasallara veya zararlı maddelere karşı eksiksiz koruma sağlamaz. Ansell ürünlerinin test başına veya kullanım başına kadar dayanıklılığında belli bir uygulamaya uygun olup olmadığına karar vermek tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
- Sabitlemiş çoğaltılmış çoğaltılmış çoğaltılmış

Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	3 no 3

AlphaTec® 2000 COMFORT aizsargtērpa kopējā efektivitāte

5. tips. Pārbaude ar daļiņām EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Atbilst prasībām
Lpm, 82/90 ≥ 30% ir Ls, 8/10 ≤ 15%

6. tips. Pārbaude ar samazinātu apsmidzināšanu EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst prasībām

Radioaktīvās daļiņas EN 1073-2–2002** 1. klase

Elektrostatiskās īpašības EN 1149-5:2008 Atbilst prasībām $t_{50} < 4$ s

* Darba tērpi ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdurošanas izturība atbilst 1. klasei, nevis 2. Aizsegšanās noturība nav aizsardzības pret radioaktīvām daļiņām ar vieglu brīdinājuma par zaļesmošanas spēju. klases prasībām. Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo staru

Tipiskas lietošanas jomas

AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzība pret noteiktām briesmām atbilstoši tās novērtējumam un riska pārvaldībai. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi

- Pirms lietošanas pārskatiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkcijas (piemēram, caurumi, bojātas šuves un stiprinājumi, stipri nolietoti daļas). Nelietojiet bojātus tērpus.
- Novelkot piesārņotu darba tērpu, rīkojaties uzmanīgi, lai lietotājs nesaskartos ar bīstamām vielām, ja tērps ir piesārņots, pirms tā novilkšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas duša).
- Ja darba tērps ir piesārņots, nodiļš vai bojāts, tas ir atbilstoši ģimnovēt un jālikvidē.
- Ja nav norādīti pretējie darba vides apstākļi, tērpu nedrīkst lietot, ja koncentrācijas vai vaļīšana var izraisīt kaitīgas sīmsu. Tas samazinās karstuma stresa vai Ansell darba tērpa lietošanu risku, zem darba tērpa jālieto piemērota apakšveļa.
- Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar līmeni pielīmēt apcrees pie cimdiem, tērpa potītes dālas pie ārējiem apaviem, kā arī pārliecināties par to savietojamību. Pārbaudiet produkta atbilstu. nomeriet tā aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet adsīvu tā, lai nevelodos krokas vai vēsces; pēc iespējas ielīdziet adsīvu pa visu tipu aizsardzībai ar ādu tipu aizsardzībai pielīmi. Izmantojot šo virsmu kā pamatu, pārliecinieties, vai kapuces un cimdi ir pareizi novietoti attiecībā pret acīm un sejas daļu. Kapuces ir jāpielāgo tā, lai tās pilnīgi aizsargātu dzirdi, kas ir jāveic zem virsmaskas. Kapuce ir pilnībā jāpiestiprina pie virsvalka.
- Nevieens darba tērpu nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret visām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem. Pirms lietošanas skatiet ķīmikāliju caurlaidības datus. Ansell produkti vieni pali vai kopā ar citiem papildu individuālajiem aizsarglīdzekļiem ir piemēroti paredzētajiem lietojumam.
- Modelīem ar pievienotām zeķēm: zeķes paredzētis ievilkti ķīmiskās aizsardzības zābakos (ģimeļģības atsevišķi), un tērpa atokam jābūt pārvilktam pāri zābaku augšējam atvērumam. Nevienoda atvērumu, piemēram, ja zeķes ir pievienotas tērpam, bet tās nav pārvilktas vai šķidrumu baseinēm, ne stāvēšanai tajos.
- Apsar ar pretslīdošu apavu zoli. Pārbaudiet ķīmiskās ierobežotu slīdēšanas pretestību, tie nevar pilnībā izslēgt paslīdēšanas un/vai kritiena risku, ir īpaši uz mitrām virsmām. Pārliecinieties, vai zeķes/zābaki nemēt nekādu spiedienu uz kāju pirkstiem, kas varētu izraisīt to salocīšanu vai zoles neteik bojāt. Dažā virsējos zābaku vai kurpēs, kā arī pievienotajās zeķēs vai zābakos izmantotie materiāli var saraustīties vai kļūt trausli, kā rezultātā var paslīdēt un krist.
- Modeli ar sardaka krāsas atsarojošu lenti labākai redzamībai: produkts neatbilst standartam EN ISO 20471.
- Modeli ar pirkstu cilpām: jālieto tikai kopā ar dubultu cimdu sistēmu, kur vaikātājs uzliek pirkstu cilpu virs apakšējā cimda, bet otrs cimds tiek vilkts virs darba tērpa piedurknes. Brīdinājums! Ja pirkstu cilpas ir lipeka nepareizi, tās var nedrīkst atvērt, kā rezultātā pastāv bīstama zonā.
- Elektrostatiskās izlādes (ESD) aizsargapģērbu nedrīkst atvērt vai novilkt, ja atmosfērā ir viegli uzliesmojošas vai spradzēnbīstamas vielas, kā arī strādājot ar viegli uzliesmojošām vai spradzēnbīstamām vielām. Nedrīkst strādāt ar slāņiem. ESD aizsargapģērbu drīkst izmantot tikai tad, ja to iepriekš ir apstiprinājusi par drošību atbildīgā persona.
- Aizsargapģērbā ESD efektivitāti var ietekmēt nodilums, mazgāšana un ieslējamas piesārņojums. ESD aizsargapģērbu nedrīkst labot. Ja aizsargapģērbā Jānoteiktā vai neatbilstoše materiāli tiek labot, kad valkātājs pieliecas un tiucinās, un apģērba lipeklis saprotamums nedrīkst atvērt. Ir jāveic atbilstošas darbības, lai tērpa valkātāju būtu pareizi zemēts. Jānodrošina, lai pretestība starp personu un zemi nepārsniegtu 10^9 Ω, piemēram, jāvalkā atbilstoši apavi.

Mazi tīcamajā gadījumā, ja darba tērps ir bojāts, nevalkājiet to. Atdodiet bojāto darba tērpu ražotājam vai nepiešķiramotoj izplatītājam.

Glabāšana — neglabājiet karstās vietās vai telpās saules staros.

Likvidēšana — likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.Ražotājs nesniedz nekādas garantijas, kas nav īpaši norādītas produkta iepakojumā, un nav atbildīgs par Ansell produktu nepareizu lietošanu.

Tipiskas lietošanas jomas

AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzība pret noteiktām briesmām atbilstoši tās novērtējumam un riska pārvaldībai. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi

- Pirms lietošanas pārskatiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkcijas (piemēram, caurumi, bojātas šuves un stiprinājumi, stipri nolietoti daļas). Nelietojiet bojātus tērpus.
- Novelkot piesārņotu darba tērpu, rīkojaties uzmanīgi, lai lietotājs nesaskartos ar bīstamām vielām, ja tērps ir piesārņots, pirms tā novilkšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas duša).
- Ja darba tērps ir piesārņots, nodiļš vai bojāts, tas ir atbilstoši ģimnovēt un jālikvidē.
- Ja nav norādīti pretējie darba vides apstākļi, tērpu nedrīkst lietot, ja koncentrācijas vai vaļīšana var izraisīt kaitīgas sīmsu. Tas samazinās karstuma stresa vai Ansell darba tērpa lietošanu risku, zem darba tērpa jālieto piemērota apakšveļa.
- Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar līmeni pielīmēt apcrees pie cimdiem, tērpa potītes dālas pie ārējiem apaviem, kā arī pārliecināties par to savietojamību. Pārbaudiet produkta atbilstu. nomeriet tā aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet adsīvu tā, lai nevelodos krokas vai vēsces; pēc iespējas ielīdziet adsīvu pa visu tipu aizsardzībai ar ādu tipu aizsardzībai pielīmi. Izmantojot šo virsmu kā pamatu, pārliecinieties, vai kapuces un cimdi ir pareizi novietoti attiecībā pret acīm un sejas daļu. Kapuces ir jāpielāgo tā, lai tās pilnīgi aizsargātu dzirdi, kas ir jāveic zem virsmaskas. Kapuce ir pilnībā jāpiestiprina pie virsvalka.
- Nevieens darba tērpu nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret visām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem. Pirms lietošanas skatiet ķīmikāliju caurlaidības datus. Ansell produkti vieni pali vai kopā ar citiem papildu individuālajiem aizsarglīdzekļiem ir piemēroti paredzētajiem lietojumam.
- Modelīem ar pievienotām zeķēm: zeķes paredzētis ievilkti ķīmiskās aizsardzības zābakos (ģimeļģības atsevišķi), un tērpa atokam jābūt pārvilktam pāri zābaku augšējam atvērumam. Nevienoda atvērumu, piemēram, ja zeķes ir pievienotas tērpam, bet tās nav pārvilktas vai šķidrumu baseinēm, ne stāvēšanai tajos.
- Apsar ar pretslīdošu apavu zoli. Pārbaudiet ķīmiskās ierobežotu slīdēšanas pretestību, tie nevar pilnībā izslēgt paslīdēšanas un/vai kritiena risku, ir īpaši uz mitrām virsmām. Pārliecinieties, vai zeķes/zābaki nemēt nekādu spiedienu uz kāju pirkstiem, kas varētu izraisīt to salocīšanu vai zoles neteik bojāt. Dažā virsējos zābaku vai kurpēs, kā arī pievienotajās zeķēs vai zābakos izmantotie materiāli var saraustīties vai kļūt trausli, kā rezultātā var paslīdēt un krist.
- Modeli ar sardaka krāsas atsarojošu lenti labākai redzamībai: produkts neatbilst standartam EN ISO 20471.
- Modeli ar pirkstu cilpām: jālieto tikai kopā ar dubultu cimdu sistēmu, kur vaikātājs uzliek pirkstu cilpu virs apakšējā cimda, bet otrs cimds tiek vilkts virs darba tērpa piedurknes. Brīdinājums! Ja pirkstu cilpas ir lipeka nepareizi, tās var nedrīkst atvērt, kā rezultātā pastāv bīstama zonā.
- Elektrostatiskās izlādes (ESD) aizsargapģērbu nedrīkst atvērt vai novilkt, ja atmosfērā ir viegli uzliesmojošas vai spradzēnbīstamas vielas, kā arī strādājot ar viegli uzliesmojošām vai spradzēnbīstamām vielām. Nedrīkst strādāt ar slāņiem. ESD aizsargapģērbu drīkst izmantot tikai tad, ja to iepriekš ir apstiprinājusi par drošību atbildīgā persona.
- Aizsargapģērbā ESD efektivitāti var ietekmēt nodilums, mazgāšana un ieslējamas piesārņojums. ESD aizsargapģērbu nedrīkst labot. Ja aizsargapģērbā Jānoteiktā vai neatbilstoše materiāli tiek labot, kad valkātājs pieliecas un tiucinās, un apģērba lipeklis saprotamums nedrīkst atvērt. Ir jāveic atbilstošas darbības, lai tērpa valkātāju būtu pareizi zemēts. Jānodrošina, lai pretestība starp personu un zemi nepārsniegtu 10^9 Ω, piemēram, jāvalkā atbilstoši apavi.
- Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.Ražotājs nesniedz nekādas garantijas, kas nav īpaši norādītas produkta iepakojumā, un nav atbildīgs par Ansell produktu nepareizu lietošanu.

Domenii tipice de utilizare

Îmbrăcămintea AlphaTec® are scopul de a proteja lucrătorii împotriva contaminării cu substanțe periculoase și împotriva contaminării produselor și a proceselor sensibile. Se utilizează în mod tipic pentru protecția împotriva unor pericole, în funcție de conținutul de toxicitate și expunere. Consultați nivelurile de protecție „Tip" și proprietățile suplimentare obținute.

Limitările utilizării

- Înainte de utilizare, consultați toate instrucțiunile și inspectați îmbrăcămintea pentru a identifica orice deteriorări care ar putea afecta funcția sa de protecție (de ex. găuri, cusături și elemente de fixare deteriorate, zone foarte murdare). Înlocuiți îmbrăcămintea deteriorată.
- Acordați atenție în momentul în care scoateți hainele contaminate, pentru a nu contamina utilizatorul cu substanțe periculoase. Dacă îmbrăcămintea este contaminată, trebuie aplicate procedurile de decontaminare (anume, dușul în scop de decontaminare) înainte de dezbrăcarea echipamentului.
- În caz de contaminare, uzură sau deteriorare, îmbrăcămintea trebuie scoasă și eliminată în mod adecvat.
- Purtarea unei îmbrăcăminte de protecție chimică poate cauza stres termic, dacă nu se acordă o atenție adecvată mediului de la locul de muncă. Trebuie luată în considerare purtarea pe dedesubt a unei îmbrăcăminte adecvate, pentru a minimiza stresul termic sau deteriorarea echipamentului dvs. Ansell.
- Dacă produsele Ansell sunt utilizate împreună cu alte echipamente de protecție personală și, pentru a se asigura o protecție corespunzătoare, este necesar să lipiți cu bandă adezivă manșetele de mânuși, acoperitoarele gleznelor de cizme și gluga de dispozitivul respirator. Folosiți autoadeziv al firmeiarului trebuie utilizat îndepărtând hârtia suport și apăsând în jos pentru a-i fixa, asrdând în același timp atenție pentru a evita sifonarea sau crearea de pliuri. După ce ați securizat faldul fermoarului, trebuie să aplicați suplimentar bandă adezivă pentru a permite o protecție completă. Atunci când folosiți aceastăsă salopetă fără glugă împreună cu o glugă separată, aveți grijă ca aceasta să aibă o deschidere facială cu elastic și o acoperire a umerilor de 10 cm care trebuie purtată pe sub salopetă. Glugа trebuie să fie complet lipită de salopetă cu bandă adezivă.
- Niciun combinezon nu asigură o protecție completă împotriva tuturor substanțelor chimice sau a agenților periculoși. Stabiliree adecvării produselor Ansell, folosite independent sau în combinație cu echipamente suplimentare de protecție personală, în cadrul unei aplicații, este responsabilitatea finală a utilizatorului.
- Modelele cu soșete atașate: soșetele sunt concepute pentru a fi purtate în interiorul cizmelor de protecție chimică (vândute separat), cu apărătoarea exterioară poziționată peste partea superioară a deschizăturii cizmei. Soșetele atașate sau cizmele nu sunt adecvate pentru a fi purtate în timp ce mergeți sau staționați în zone cu scurgeri de substanțe chimice sau în acumulări de lichide
- Încălțămintea antialunecare oferă rezistență limitată la alunecare, însă nu va elimina complet riscul de a aluneca și/sau cădea, mai ales pe suprafețe ude. Asigurați-vă că soșetele sau cizmele oferă o rezistență mecanică adecvată suprafeței pe care mergeți și că talpa nu este deteriorată. Unele materiale folosite în protecție pot deveni cizme și încălțăminte sau în soșetele ori cizmele atașate nu trebuie utilizate în medii în care există riscul de alunecare și/sau cădere.
- Modelele prevăzute cu bandă retroreflectorizantă argintie pentru un plus de vizibilitate: produsul nu este conform cu EN ISO 20471.
- Modelele cu glugă pentru degete trebuie utilizate numai cu sistemul cu mânuși duble, atunci când purtătorul pune gaica pentru degete peste mânușa interioară și cea de-a doua mânușă este apoi purtată peste manșeta combinezonului.
- Avertizare – dacă sunt inserate, dispozitivele de fixare cu scai nu vor fi deschise în timp ce acționați în zone periculoase.
- Îmbrăcămintea de protecție cu disipare electrostatică (ESD) nu va fi deschisă sau scoasă în timp ce vă aflați într-o atmosferă inflamabilă sau explozivă sau în timp ce manevrați substanțe inflamabile sau explozive.Îmbrăcămintea de protecție ESD nu va fi utilizată în atmosfere îmbogățite cu oxigen, fără aprobarea preliminară a inginerului responsabil cu siguranța. Performanța ESD a îmbrăcămintii de protecție poate fi afectată de uzură, de spălare și de o posibilă contaminare. Îmbrăcămintea ESD va acoperi corpul toate materialele neconforme în timpul utilizării normale (inclusiv aplecarea și mișcările), iar dispozitivele de fixare cu scai de pe îmbrăcămintea nu vor fi deschise. Trebuie întreprinse măsurile adecvate pentru a asigura împământarea adecvată a purtătorului combinezonului. Rezistența dintre persoană și pământ va fi sub 10^Ω, de ex. prin purtarea încălțămintei adecvate.

În eventualitatea puțin probabilă a prezenței unui defect de fabricație, nu purtați combinezonul. Returnați combinezonul cu defecte (nefolosit și necontaminat) distribuitorului dvs.

Păstrare – A se feri de surse de căldură și de lumina directă a razelor solare
Eliminare – Eliminați combinezoanele în conformitate cu reglementările locale

Pentru întrebări, vă rugăm să vă adresați echipei tehnice Ansell.

Fabricantul deneagă orice garanții care nu sunt prevăzute în mod specific în ambalajul produsului și nu este responsabil pentru utilizarea inadecvată a produselor Ansell.

Sērmezglu radiālā izturība	EN 13034:2005+A1:2009	Sikeres
Elektrostatikai jellemzők	EN 1149-5:2008	Sikeres $t_{50} < 4$ s

**A keresőlabas az EN 1073–2 szabvány szerint tesztelve a radioaktív részecskék kizárására vonatkozóan, a 4.2 pont kivételével. Az ellenállás biztosított, de nem megfelelő a 2. osztályra vonatkozó követelménnyel szemben. A gyulladással szembeni ellenálló-képesség vizsgálata nem került sor, mivel a termékben nincs semmi az egyébkénta gyúlékonyságra vonatkozó figyelmeztetés. Megjegyzés: Nem vé az ionizáló sugárzással szemben

Jellemző felhasználási területek

Az AlphaTec® öltözékek úgy vannak kialakítva, hogy védjék a dolgozókat a veszélyes anyagokkal szemben, illetve a termékeket a munkavállalóval szennyeződéstől. Jellemzően a toxicitástól és kitettségi körülményektől függő specifikus veszélyek ellen védelemre szolgálnak. Lásd a típus szerinti védelmi szinteket és a további megadott tulajdonságokat.

Használati korlátozások

- A használat előtt olvasson el minden utasítást, és ellenőrizze a védőruházaton, hogy nincsenek-e sérülések (pl. szakadások, hiányzó vagy hibás varrások vagy cipzárak), amelyek befolyásolhatják a védőképességét. Ne használjon sérült ruházatot.
- Óvatosan vegye le a szennyezett öltözéket, hogy a felhasználó ne szennyeződjön be a szennyeződött anyagokkal. Ha az öltözéknek szennyeződése, akkor az öltözék levétele előtt szennyeződésmentesítési eljárásokat (pl. szennyeződésmentesítő zuhanyzás) kell végrehajtani.
- Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözéket le kell cserélni, és megfelelően ártalmatlanítani kell.
- A vegyszer elleni védőruházatot viselve hőstressznek vethetik, ha nem ügyelnek megfelelően a munkahely környezetére. Megfelelő alsóruházatot kell használni a csökkentett hőstressz és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
- Ha Ansell termékeket használnak egyéb egyéni védőfelszerelések együtt, és a teljes védelem érdekében, a mandzsetták hozzá kell ragasztani ragasztószalaggal a kesztyűkhöz, a bokavédők a cipőkhöz, a kapucni pedig a légzőkészülékhez. Az öntapadó cápafelület is használni kell, a hátoldalán található papír eltávolításával és erősítés fogyasztásával, ügyelve a gyűrődések és hajtások elkerülésére, a cipzár rögzítését követően további ragasztószalag-réteget kell felvinni a teljes védelem biztosítása érdekében. Ha a kapucnit egy légzőkészülékkel együtt használják, úgy kell kialakítani, hogy a kapucni mindenképp gumival ellátott arcnyílással rendelkezzen, a ruházata alatt viselhető legyen, és a légzőkészülék maszkja tökéletesen illeszkedjen, ügyelve arra, hogy a kapucni ne szűkítse a látóterét.
- Egyetlen öltözék sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és veszélyes anyag ellen. Az Ansell termékek alkalmasságának meghatározása egy adott felhasználásra, akár önállóan, akár más egyéni védőeszközökkel kombinálásban, végső soron a felhasználó felelőssége.
- Csatlakozzanak rendelkező kapcsolódó termékek a zokrik bújtán történő lehetőségek lábbelin belül viselése vannak kialakítva, a lábbelihez szolgáló nyílás teljes terjedelmű hajtókával. A csatlakozástot zoknik vagy lábbelik nem alkalmasak arra, hogy kifolyt vegyi anyagokat megfelelően elvezessenek a lábtól vagy alóla.
- A csúszásgátló lábbeli korlátozott csúszásellenállást biztosít, de nem szüntetni meg teljesen a csúszás és/vagy elesés kockázatát, különösen nedves felületeken. Győződjön meg a zokni vagy lábbeli megfelelő mechanikai védelmet biztosítson az adott felületen, amelyen lép, hogy a talp ne sérüljön sérülés. A külső lábbelinek vagy csatlakoztatott zoknikban és lábbelikben használt egyes anyagok nem olyan környezetben, amelyben használják, szakadhatnak el, és elcsúszáshoz/elváshoz vagy elleshez vezethet.
- A még jobb láthatóság érdekében ezüst színű fényvisszaverő szalaggal ellátott modellek esetében a termék nem felel meg az EN ISO 20471 szabványnak.
- Az ujjhurkával ellátott modellek esetében úgy használják a kesztyűt, hogy a használatkor, ahol a felhasználó az ujjhurkot az első keszítőre akasztja, és ezt követően egy második kesztyűt vesz fel a másik kezére.
- Figyelmeztetés – Ha vannak kámpás és horgos rögzítők, ezek nem lehetnek kinyitva a veszélyes anyagokkal való érintkezés során, és nem vezethet arra.
- Az elektrosztatikusan disszipatív (ESD) védőruházat nem nyitható ki és nem vehető le gyúlékony vagy robbanékony légkörben, illetve gyúlékony vagy robbanékony anyagok kezelésekor közben.Az ESD védőruházatot nem használhatók oxigénben gazdag légkörben a felelős biztonsági szakember előzetes jóváhagyása nélkül. A védőruházat ESD-tejesítményére hatással lehet a kopás, a mosás és az esetleges szennyeződések. Az ESD-védőruházat javítása tilos mindennemű javítás vagy módosítás tilos. Amennyiben a normál használat során (de értve a lehajlást és mozgást is), és a ruházat esetleges szennyeződés is beszennyeződik, a ruházat nem biztosítja a megfelelő védelmet, és a felhasználó megfelelő földeléssel biztosítására. A felhasználó és a föld közötti ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint 10^Ω, pl. megfelelő lábbeli viselésével biztosítva ezt.

Abban a nem valószínű esetben, ha a ruházat hibás lenne, ne használja azt. A hibás ruházatot (használatlan és nem szennyeződött) adja vissza a forgalmazónak.

Tarolás – Ne tárolja túlzott hő vagy közvetlen napfény által érі helyen

Ártalmatlanítás – A ruházatot ártalmatlanítását a helyi előírások szerint végezze

Kérdés esetén forduljon az Ansell műszaki részlegéhez.

A gyártó kizár a termék csomagolásán kívejezetten fel nem tüntetett mindennemű garanciát, és nem vállal felelősséget az Ansell termékek nem megfelelő használatáért.

Čistilna učinkovitost tkanine	EN 13034:2005+A1:2009	Prehaja
Odpornost proti penetraciji tekočin	EN 1073-2–2002**	Kategorija 1
Odpornost proti statičnemu električnemu naboju	EN 1149-5:2008	Skladno s $t_{50} < 4$ s

**Ta oprema ustreza zahtevam standarda EN 1073-2 glede zaščite pred radioaktivnimi delci, z izjemo točke 4.2: odpornost na prebadanje dosega razred 1 namesto razreda 2. Odpornost proti vžigu ne ustreza zahtevam razreda 2. Ker v izdelku ni vnetljivih materialov, ni treba opozarjati na vnetljivost. Opomba: Ne ščiti pred ionizirajočim sevanjem.

Tipična področja uporabe

Obleke AlphaTec® so namenjene zaščiti delavcev pred nevarnimi snovmi ali občutljivimi izdelki ter pred kontaminacijo. Običajno se uporabljajo za zaščito pred potencialno nevarnostmi, ki so odvisne od pogojev toksičnosti in izpostavljenosti. Upoštevajte ravni zaščite za posamezni tip in dodatne dosežene lastnosti.

Omejitve uporabe

- Pred uporabo preberite vsa navodila in pregledite obleko za morebitne poškodbe, ki bi lahko ogrozile na njene zaščitne lastnosti (npr. luknje, poškodovani šivi in pritrdilne, močno umazane površine). Zamenjajte poškodovane obleke.
- Pri slačenju kontaminiranih oblačil je potrebna previdnost, da se uporabnik ne kontaminira z nevarnimi snovmi. Kadar je obleka kontaminirana, je treba pred slačenjem obleke izvesti postopke za dekontaminacijo (t. uporabiti dekontaminacijsko prho).
- Kontaminirano, obrabljeno ali poškodovano obleko je treba odstraniti in ustrezno odložiti med odpadke.
- Uporaba kemijsko odporne zaščitne obleke lahko povzroči toplotno obremenitev, če ne posvetite potrebne pozornosti delovnemu okolju. Za ustrezno izbiro zaščitne obremenitve in ustrezno uporabo je treba upoštevati ustrezna spodnja oblačila.
- Kadar se izdelki Ansell uporabljajo skupaj z drugo OZO ter za popolno »tipsko« zaščito, je treba preliti manšete na rokavice, gležnje na škornje, kapuco pa na dihalno masko. Samolepilni trak je treba tudi samolepilni zavihek zadnje, pri katerem odlepite papir na zadnji strani in zavihek čvrsto pritisnite navzdol. Izogniti se je treba gubam in prepogibom, ki bi lahko ogrozile zaščito. Kadar se kombinezon brez kapuce uporablja z ločeno kapuco poskrbite, da bo imela kapuca elastično odprtino za obraz in 10 cm dolgo pokrivalo za ramena, ki ga morate nositi pod oblačili. Kapuca mora biti na celoti pritjena na kombinezon.
- Nobena obleka ne zagotavlja popolne zaščite za vse kemikalije ali nevarne snovi. Ugotavljanje primernosti izdelkov Ansell, bodisi za samostojno uporabo ali za uporabo v kombinaciji z dodatno OZO, je v pristojnosti uporabnika.
- Modeli z všitimi nogavicami: Nogavice so namenjene uporabi v kemijsko odpornih škornjih (prodajajo se posebej) z zavihkom, ki se namesti prek vrhnje odprtine škornja. Vrhe nogavice ali škornji so primerni za hojo ali stanje v razlitih kemikalijah ali tekočinah.
- Protizdrsna obutev omogoča omejeno odpornost proti zdrsu, a ne bo v celoti izničila nevarnosti zdrsa in/ali padca, zlasti na mokrih površinah. Zagotovite, da nogavice ali škornji zagotavljajo ustrezno mehansko odpornost za površino, po kateri hodite, ter da so podplati nepoškodovani. Nekateri materiali, uporabljeni pri vrhnjih škornjih, čevljih ali všitih nogavicah, niso primerni za uporabo v okoljih, kjer obstaja nevarnost zdrsa in/ali padca.
- Modeli, opremljeni s srebrnim odsevnim trakom za večjo vidnost – izdelek ni skladen s standardom EN ISO 20471.
- Modeli, opremljeni s prstnimi zankami, se lahko uporabljajo samo z dvojnimi modeli, opremljeni s prstnimi zankami, se lahko uporabljajo samo z dvojnimi rokavicami, ki uporabnik prstno zanko namesti čez spodnjo rokavico, drugo rokavico pa namesti čez roko obleke.
- Opozorilo - pritrjevanja s kavelјki in zankami ni dovoljeno odpirati pri opravljanju dela na nevarnih območjih.
- Elektrostatične zaščitne obleke (ESD) ni dovoljeno odpirati ali slačiti v vnetljivih ali eksplozivnih ozračjih ali med rokovanjem z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Elektrostatične obleke ni dovoljeno uporabljati v s kisikom obogateni atmosferi brez predhodnega soglasja odgovornega varnostnega inženirja. Na elektrostatične lastnosti zaščitne obleke lahko vplivajo obraba, pranje in morebitna kontaminacija. Elektrostatična obleka mora med obiljano uporabo v celoti poiti neustrezne materiale tudi med sklanjanjem in gibanjem, na obleki pa ne smejo biti odprti noben kavelјki ali zanke. Sprejeti je treba potrebne ukrepe za pravilno ozemljitev uporabnika obleke. Upornost med osebo in zemljo ne sme znašati manj kot 10^ Ω, zato je treba uporabljati ustrezno obutev.

V primeru napak, ki so sicer malo verjetne, obleke ne uporabljajte. Obleko z napako (neuporabljeno in nekontaminirano) vrnite dobavitelju.

Shranjevanje – ne izpostavljajte čezmerni vročini ali neposredni sončni svetlobi.
Odlaganje med odpadke – obleke odložite med odpadke v skladu z lokalnimi predpisi. Če imate vprašanja, se obrnite na tehnično ekipo podjetja Ansell.
Proizvajalec ne priznava nobene garancije, ki ni izrecno navedena na embalaži izdelka, ter ne odgovarja za nepravilno uporabo izdelkov Ansell.

Sprejemljivost	EN 13034:2005+A1:2009	Prehaja
Odpornost proti penetraciji tekočin	EN 1073-2–2002**	Kategorija 1
Odpornost proti statičnemu električnemu naboju	EN 1149-5:2008	Skladno s $t_{50} < 4$ s

**Ta oprema ustreza zahtevam standarda EN 1073-2 glede zaščite pred radioaktivnimi delci, z izjemo točke 4.2: odpornost na prebadanje dosega razred 1 namesto razreda 2. Odpornost proti vžigu ne ustreza zahtevam razreda 2. Ker v izdelku ni vnetljivih materialov, ni treba opozarjati na vnetljivost. Opomba: Ne ščiti pred ionizirajočim sevanjem.

Tipična področja uporabe

Obleke AlphaTec® so namenjene zaščiti delavcev pred nevarnimi snovmi ali občutljivimi izdelki ter pred kontaminacijo. Običajno se uporabljajo za zaščito pred potencialno nevarnostmi, ki so odvisne od pogojev toksičnosti in izpostavljenosti. Upoštevajte ravni zaščite za posamezni tip in dodatne dosežene lastnosti.

Omejitve uporabe

- Pred uporabo preberite vsa navodila in pregledite obleko za morebitne poškodbe, ki bi lahko ogrozile na njene zaščitne lastnosti (npr. luknje, poškodovani šivi in pritrdilne, močno umazane površine). Zamenjajte poškodovane obleke.
- Pri slačenju kontaminiranih oblačil je potrebna previdnost, da se uporabnik ne kontaminira z nevarnimi snovmi. Kadar je obleka kontaminirana, je treba pred slačenjem obleke izvesti postopke za dekontaminacijo (t. uporabiti dekontaminacijsko prho).
- Kontaminirano, obrabljeno ali poškodovano obleko je treba odstraniti in ustrezno odložiti med odpadke.
- Uporaba kemijsko odporne zaščitne obleke lahko povzroči toplotno obremenitev, če ne posvetite potrebne pozornosti delovnemu okolju. Za ustrezno izbiro zaščitne obremenitve in ustrezno uporabo je treba upoštevati ustrezna spodnja oblačila.
- Kadar se izdelki Ansell uporabljajo skupaj z drugo OZO ter za popolno »tipsko« zaščito, je treba preliti manšete na rokavice, gležnje na škornje, kapuco pa na dihalno masko. Samolepilni trak je treba tudi samolepilni zavihek zadnje, pri katerem odlepite papir na zadnji strani in zavihek čvrsto pritisnite navzdol. Izogniti se je treba gubam in prepogibom, ki bi lahko ogrozile zaščito. Kadar se kombinezon brez kapuce uporablja z ločeno kapuco poskrbite, da bo imela kapuca elastično odprtino za obraz in 10 cm dolgo pokrivalo za ramena, ki ga morate nositi pod oblačili. Kapuca mora biti na celoti pritjena na kombinezon.
- Nobena obleka ne zagotavlja popolne zaščite za vse kemikalije ali nevarne snovi. Ugotavljanje primernosti izdelkov Ansell, bodisi za samostojno uporabo ali za uporabo v kombinaciji z dodatno OZO, je v pristojnosti uporabnika.
- Modeli z všitimi nogavicami: Nogavice so namenjene uporabi v kemijsko odpornih škornjih (prodajajo se posebej) z zavihkom, ki se namesti prek vrhnje odprtine škornja. Vrhe nogavice ali škornji so primerni za hojo ali stanje v razlitih kemikalijah ali tekočinah.
- Protizdrsna obutev omogoča omejeno odpornost proti zdrsu, a ne bo v celoti izničila nevarnosti zdrsa in/ali padca, zlasti na mokrih površinah. Zagotovite, da nogavice ali škornji zagotavljajo ustrezno mehansko odpornost za površino, po kateri hodite, ter da so podplati nepoškodovani. Nekateri materiali, uporabljeni pri vrhnjih škornjih, čevljih ali všitih nogavicah, niso primerni za uporabo v okoljih, kjer obstaja nevarnost zdrsa in/ali padca.
- Modeli, opremljeni s srebrnim odsevnim trakom za večjo vidnost – izdelek ni skladen s standardom EN ISO 20471.
- Modeli, opremljeni s prstnimi zankami, se lahko uporabljajo samo z dvojnimi modeli, opremljeni s prstnimi zankami, se lahko uporabljajo samo z dvojnimi rokavicami, ki uporabnik prstno zanko namesti čez spodnjo rokavico, drugo rokavico pa namesti čez roko obleke.
- Opozorilo - pritrjevanja s kavelјki in zankami ni dovoljeno odpirati pri opravljanju dela na nevarnih območjih.
- Elektrostatične zaščitne obleke (ESD) ni dovoljeno odpirati ali slačiti v vnetljivih ali eksplozivnih ozračjih ali med rokovanjem z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Elektrostatične obleke ni dovoljeno uporabljati v s kisikom obogateni atmosferi brez predhodnega soglasja odgovornega varnostnega inženirja. Na elektrostatične lastnosti zaščitne obleke lahko vplivajo obraba, pranje in morebitna kontaminacija. Elektrostatična obleka mora med obiljano uporabo v celoti poiti neustrezne materiale tudi med sklanjanjem in gibanjem, na obleki pa ne smejo biti odprti noben kavelјki ali zanke. Sprejeti je treba potrebne ukrepe za pravilno ozemljitev uporabnika obleke. Upornost med osebo in zemljo ne sme znašati manj kot 10^ Ω, zato je treba uporabljati ustrezno obutev.

V primeru napak, ki so sicer malo verjetne, obleke ne uporabljajte. Obleko z napako (neuporabljeno in nekontaminirano) vrnite dobavitelju.

Shranjevanje – ne izpostavljajte čezmerni vročini ali neposredni sončni svetlobi.
Odlaganje med odpadke – obleke odložite med odpadke v skladu z lokalnimi predpisi. Če imate vprašanja, se obrnite na tehnično ekipo podjetja Ansell.
Proizvajalec ne priznava nobene garancije, ki ni izrecno navedena na embalaži izdelka, ter ne odgovarja za nepravilno uporabo izdelkov Ansell.

Sprejemljivost	EN 13034:2005+A1:2009	Prehaja
Odpornost proti penetraciji tekočin	EN 1073-2–2002**	Kategorija 1
Odpornost proti statičnemu električnemu naboju	EN 1149-5:2008	Skladno s $t_{50} < 4$ s

**Ta oprema ustreza zahtevam standarda EN 1073-2 glede zaščite pred radioaktivnimi delci, z izjemo točke 4.2: odpornost na prebadanje dosega razred 1 namesto razreda 2. Odpornost proti vžigu ne ustreza zahtevam razreda 2. Ker v izdelku ni vnetljivih materialov, ni treba op