AlphaTec® 5000

BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)



Height (A)	Chest (B) Обхват груди	Waist (C) * Талия	Garment Size Размер одежды
158 - 164	84 - 92	68 - 76	XS 42-44
164 - 170	84 - 92	76 - 84	S 44-46
170 - 176	92 - 100	84 - 92	M 46-48
176 - 182	100 - 108	92 - 100	L 48-50
182 - 188	100 - 108	100 - 108	XL 50-52
188 - 194	116 - 124	108 - 116	2XL 52-54
194 - 200	124 - 132	116 - 124	3XL 54-56
200 - 206	132 - 140	124 - 132	4XL 56-58
206 - 212	140 - 148	132 - 140	5XL 58-60
212 - 218	148 - 156	140 - 148	6XL 60-62
218 - 224	156 - 164	148 - 156	7XL 62-64

* measurements for trousers only

Available in orange:
103, 111, 121-G02, 122, 125-G02, 151, 151-G02, 152-G02, 164-G05, 198

Protection Levels & Additional Properties

TYPE 1	TYPE 4
TYPE 2	TYPE 5
TYPE 3	TYPE 6
ANTISTATIC	ANTI-STATIC
ANTI-FLAME	ANTI-FLAME
ENTI-STATIC	ENTI-STATIC
ENTI-FLAME	ENTI-FLAME
ENTI-STATIC	TYPE 5-6
ENTI-FLAME	TYPE 5-6

SIZE: XX
A/B: XX
DOM: XX
MODEL: XX

ANSELL MICROGARD Limited, 9 Saltmarsh Court, Priory Park, Hull, HU4 7DZ, United Kingdom HU4 7DZ
EU Importer: Ansell Brussels – Internationale Laan 55 1070 Brussels – Belgium

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Ansell MICROGARD

9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel: **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 237 047 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 5000 formerly known as MICROCHEM® 5000

Label Markings: **1.** Brand name. **2.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598 **3.** Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Sizing **6.** Month / Year of manufacture. **7.** Model identification. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements. **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not dry clean. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved **16.** Covered Limited Flame Spread protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Tailles **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations corporelles. **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge.**12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable. Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules solides **17.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique qui offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu testé selon EN 1426 comme résistant aux agents chimiques

Performance physique du tissu AlphaTec® 5000 — Classe EN*

EN 530 Abrasion	6 sur 6
ISO 7854 Résistance à la flexion	5 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	4 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	3 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	2 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Léger blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	4 sur 6

*Classe EN indiquée selon la norme EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu AlphaTec® 5000

Méthode de test	Chimie	Résultat	Classe EN*
EN ISO 6529	Acétonitrile	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	Dichlorométhane	>10 min	1 sur 6
EN ISO 6529	Diéthylamine	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	n-Hexane	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	Tétrahydrofurane	>480 min	6 sur 6

*Classe EN indiquée selon la norme EN 16426. Quanto mais alta for a classe, melhor será a proteção.

Resultados dos ensaios de permeação de produtos químicos no tecido AlphaTec 5000

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classe EN*
EN ISO 6529	Acetonitrilo	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Diclorometano	>10 min.	1 de 6
EN ISO 6529	Dietilamina	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	n-Hexano	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Tetrahidrofurano	>480 min.	6 de 6

*Classificação EN 16426 mais elevada conforme a norma EN 16426. Quanto mais alta for a classificação, melhor será a proteção.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 5000 — Classe EN*

EN 530 Abrasão	6 de 6
EN ISO 7854 Flexão	5 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	4 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	3 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Bloqueio ligeiro
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	4 de 6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

Resultados dos ensaios de permeação de produtos químicos do tecido AlphaTec 5000

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classe EN*
EN ISO 6529	Acetonitrilo	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Diclorometano	>10 min.	1 de 6
EN ISO 6529	Dietilamina	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	n-hexano	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Tetrahidrofurano	>480 min.	6 de 6

*Classificação EN 16426 mais elevada conforme a norma EN 16426. Quanto mais alta for a classificação, melhor será a proteção.

Desempenho físico do tecido AlphaTec 5000 — Classificação EN*

EN 530 Abrasão	6 de 6
EN ISO 7854 Flexão	5 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	4 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	3 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Ligeiro bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	4 de 6

*Classificação EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

Resultados de ensaios de permeação de produtos químicos do tecido AlphaTec 5000

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classificação EN
EN ISO 6529	Acetonitrilo	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Diclorometano	>10 min.	1 de 6
EN ISO 6529	Dietilamina	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	n-hexano	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Tetrahidrofurano	>480 min.	6 de 6

*Classificação EN 16426 mais elevada conforme a norma EN 16426. Quanto mais alta for a classificação, melhor será a proteção.

Storage – Do not store in excess heat or direct sunlight

Disposal – Dispose of garments according to local regulations. For questions please contact the Ansell Industrial Safety team.The manufacturer and Ansell disclaim all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products and its accessories.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 5000 anciennement appelé MICROCHEM® 5000

Agenda: 1. Fabricant,nom de la marque de la combinaison, **2.** Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko., Règlement (UE) 2016/425 Test mené par SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié no.: 0598 **3.** Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Tailles **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations corporelles. **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge.**12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable. Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules solides **17.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique qui offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu testé selon EN 1426 comme résistant aux agents chimiques

Performance physique du tissu AlphaTec® 5000 — Classe EN*

EN 530 Abrasion	6 sur 6
ISO 7854 Résistance à la flexion	5 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	4 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	3 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	2 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Léger blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	4 sur 6

*Classe EN indiquée selon la norme EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu AlphaTec® 5000

Méthode de test	Chimie	Résultat	Classe EN*
EN ISO 6529	Acétonitrile	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	Dichlorométhane	>10 min	1 sur 6
EN ISO 6529	Diéthylamine	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	n-Hexane	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	Tétrahydrofurane	>480 min	6 sur 6

*Classe EN indiquée selon la norme EN 16426. Plus la classe est élevée, meilleure est la protection.

Résumé des propriétés de protection pour l'utilisateur

Type 3 : Test au jet	EN 14605:2005+A1:2009
Type 4 : Test de pulvérisation	EN 14605:2005+A1:2009
Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+ A1:2010
	Lmm, 82/90 x 30 % et Ls, 8/10 x 15 %
Δ Particules radioactives	EN 1073-2:2002**
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2008

** La résistance à ignition ne doit pas être supérieure à 4 secondes

Limitations d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'affecter son fonctionnement de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur ou l'environnement s'ils sont toxiques ou dangereux. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple un douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Lorsque les produits chimiques de protection chimique créer un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison et retirer le haut de stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell

Obvyklé oblasti použití
Obleky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo částicemi produktů, s ohledem na specifické podmínky použití, jak je uvedeno v příslušném nebezpečném kapalinám. Obvykle se používají k ochraně proti specifickým rizikům, která jsou závislá na typu nebezpečné látky a podmínkách expozice, jak je uvedeno v příslušných pokynech pro použití. Tyto pokyny zahrnují, mimo jiné, úroveň ochrany, kterou oblek poskytuje, a další doporučení týkající se jeho správného používání, údržby a omezení.

Limity použití
- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a pokyny ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochranu funkci (např. díry, praskliny, poškození šev a privky přetržené, silné znečištění místa). Vyměňte veškeré poškozené části obleku.
- Při volbě/ani kontaminovaných částí obleku je třeba dbát na to, aby se užívané nekontaminovat nebezpečnými látkami. Pokud jsou části obleku kontaminovány, je třeba před jejich svlékáním provést příslušné dekontaminační postupy, aby se nosič kontaminaci nepřenesl.
- V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
- Zajistěte, aby uživatelé byli řádně vyškoleni v používání obleku a jeho omezení, a to v vhodným způsobem nezohlední pracovní prostředí. Je třeba vzít v úvahu vhodné způsoby práce pro minimalizaci rizika vzniku nebezpečných situací, jako je nadměrné ohýbání nebo natahování, které by mohlo ohrozit integritu obleku.
- Ujistěte se, že oblek je správně velikostí a vhodný pro uživatele. Bolest, nepohodlí, nebo reakce na alergie mohou být způsobeny nevhodně velkým nebo malým oblekem.
- Oblek nesmí být používán v blízkosti zdrojů zapálení, jako jsou otevřené plameny, jiskry nebo horké povrchy, pokud není speciálně navržen pro odolnost vůči takovým podmínkám.
- Pokud je oblek vybaven ventilačním systémem, ujistěte se, že je správně nainstalován a funguje podle pokynů výrobce. Nepoužívejte oblek, pokud ventilační systém nefunguje správně.
- Oblek by neměl být používán jako náhrada za vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obuv nebo ochrana dýchacích cest, pokud to nebylo specifikováno jako součást celkového ochranného systému.

Pokyny pro skladování
- Uchovávejte oblek na chladném, suchém a dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Oblek skladujte v původním obalu nebo v obalu, který jej chrání před prachem, vlhkostí a fyzickým poškozením.
- Nevystavujte oblek extrémním teplotám nebo vlhkosti, protože to může ovlivnit jeho materiály a ochranné vlastnosti.
- Oblek neskladujte v blízkosti chemických látek nebo jiných materiálů, které by mohly reagovat s materiálem obleku.
- Pravidelně kontrolujte oblek během skladování, zda nevykazuje známky poškození nebo degradace, a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro údržbu
- Oblek čistěte podle pokynů výrobce, abyste zachovali jeho ochranné vlastnosti. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo metody, které by mohly poškodit materiál.
- Po každém použití oblek důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je oblek opakovaně používán, dodržujte doporučené intervaly pro jeho výměnu nebo renovaci, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá účinnost.
- Veškeré opravy nebo úpravy obleku provádějte pouze podle pokynů výrobce a pomocí schválených materiálů a technik.

Omezení
- Oblek nemusí poskytovat ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám, a jeho použití by mělo být založeno na důkladném posouzení rizik.
- Oblek nemusí být vhodný pro použití v prostředích s extrémními teplotami, vysokou vlhkostí nebo vystavení povětrnostním podmínkám, pokud není speciálně navržen pro tyto podmínky.
- Oblek nemusí být kompatibilní se všemi typy osobních ochranných prostředků, jako jsou rukavice nebo obuv, a je třeba zajistit, aby byly správně integrovány do celkového ochranného systému.
- Oblek nemusí být vhodný pro použití v prostředích, kde je přítomen hořlavý prach nebo výbušné atmosféry, pokud není speciálně navržen pro tyto podmínky.

Upozornění
- Nepoužívejte oblek, pokud nejste řádně vyškoleni v jeho správném používání a omezeních.
- Nikdy neupravujte ani neopravujte oblek bez schválení výrobcem a použití schválených materiálů a technik.
- Nepoužívejte oblek, pokud vykazuje známky poškození nebo degradace, a v případě pochybností jej vyměňte.
- Nevystavujte oblek otevřenému ohni, jiskrám nebo horkým povrchům, pokud není speciálně navržen pro odolnost vůči takovým podmínkám.
- Nepoužívejte oblek jako náhradu za vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, obuv nebo ochrana dýchacích cest, pokud to nebylo specifikováno jako součást celkového ochranného systému.

Likvidace
- Kontaminovaný oblek likvidujte podle místních předpisů pro nakládání s nebezpečným odpadem, aby se zabránilo kontaminaci životního prostředí.
- Zvažte možnost recyklace nebo opětovného použití obleku, pokud je to možné a bezpečné, v souladu s místními předpisy a pokyny výrobce.

** Aizdegšanās noturība nav pārbaudīta, ja uz izstrādājuma jau ir sniegts brīdinājums par uzliesmošanas spēju. * Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo starojumu.

Tipiskas Bendrosios įsmas
AlphaTec® darbo tipai ir paredzėti darbiniokui aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzībai no bīstamām šķidrumu vielām un cietvielām un ierobežotu apstākļiem. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi
- Pirms lietošanas pārskatiet visus nodarījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsargspējas. Ja konstatējat bojājumus, piemēram, asaras, caurumus vai sprāgumus, stipri netiras dalījas). Nomainiet bojātus tērpus.
- Kontrolējiet, vai darba tērpa izmērs ir pareizs. Pārāk liels vai ir pārāk mazs darba tērps var būt ierobežots, ja tērps ir piesārnots, pirms tā novilkšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t. i., dušas vai cita darba tīrīšanas procedūra).
- Mudelli li fihom tegi fiddien retroreflessiv ghal vizibilità ahjar; il-prodott ma jikkonformax ma' EN ISO 20471.
- Mudelli li fihom holog ghal swaba' ghandhom jintuża biss b'sistema doppja ta' inqawsi fejn jintużaw żewġ inqawsi differenti, pereżempju l-holog fuq is-sistema primarja mbagħad tintlibbes fuq il-komma tal-imdendaru.
- Twissija - ajkla perikoluża: Mhux adatt fl-ġarrieġi u aerlifi m'ghandux jinfetah waqt thaddim f'zoni perikolużi
- Inutument li jipproteġu mid-dissipazzjoni elettrostatika (ESD – Electrostatic Dissipative) m'ghandhomx jinfetħu jew jitnehhew fil-perezena ta' atmosferi infjammabbli jew splussivi jew waqt gestjoni ta' sustanzi infjammabbli jew splussivi. Inutument protettivi kontra ESD mill-ghandhom jintużaw f'ambjenti b'riskju ta' splussjoni minghajr approvazzjoni minn qabel tal-inġinier responsabbli mis-sikurezza.
- Il-prestazzjoni ESD ta' inutument protettivi tista' tiġi affettwata jekk il-ġilda tkun imqaxxra, ibbenġlata jew kontaminazzjoni possibbli. L-ilbies protettiv jista' jghatti l-mod shih bull materjal li mhux konformi ma' dawn ir-rekwiżiti jekk il-ġilda tkun imqaxxra, ibbenġlata jew kontaminata. Ilbies protettiv ma jipprovdix protezzjoni kontra l-kimiki jew agenti perikolużi kollha. Il-materjal u l-kostruzzjoni tal-ilbies protettiv għandhom jintgħażlu skont il-kompatibbiltà ma' PPE addizzjonali ghal applikazzjoni hija ta' responsabbiltà tal-utent.
- Mudelli b'kalzetti mehmuzin; il-kalzetti huma dizinjati biex jintilbsu bi shoes li jipprovdu mill-kantuni vultaġġ u ma jkunux imqaxxra jew mibdula sabiex jiżguraw il-protezzjoni ta' l-parti ta' fuq tal-ifhuh tal-shoes. Kalzetti jew shoes mehmuzin mhumiex adattati ghal mixi jew bex toogbod bilweigha fuq tond jew ghal xogholijiet f'pożizzjoni mgħawġa.
- Żraben li jirrintalizzaw u jżejjeq joffru reżistenza ristretta għal ~żlieq, imma mhux ser jeliminaw kompletament ir-riskju ta' żlieq u jew waqgħat. Jeqilgħemm fil-materjal imxarrba. Iżgura li l-kalzetti jew il-boroż jipprovdu reżistenza mekkanika xierqa kontra l-ħsara. Ġarr il-kalzetti jew il-boroż fuq u li l-parti m'għandux ħsara. Ikkonferma li l-kalzetti huma bilweigha fuq tond jew ghal xogholijiet f'pożizzjoni mgħawġa.
- Mudelli li fihom holog ghal swaba' ghandhom jintuża biss b'sistema doppja ta' inqawsi fejn jintużaw żewġ inqawsi differenti, pereżempju l-holog fuq is-sistema primarja mbagħad tintlibbes fuq il-komma tal-imdendaru
- Twissija - ajkla perikoluża: Mhux adatt fl-ġarrieġi u aerlifi m'ghandux jinfetah waqt thaddim f'zoni perikolużi
- Inutument li jipproteġu mid-dissipazzjoni elettrostatika (ESD – Electrostatic Dissipative) m'ghandhomx jinfetħu jew jitnehhew fil-perezena ta' atmosferi infjammabbli jew splussivi jew waqt gestjoni ta' sustanzi infjammabbli jew splussivi. Inutument protettivi kontra ESD mill-ghandhom jintużaw f'ambjenti b'riskju ta' splussjoni minghajr approvazzjoni minn qabel tal-inġinier responsabbli mis-sikurezza.
- Il-prestazzjoni ESD ta' inutument protettivi tista' tiġi affettwata jekk il-ġilda tkun imqaxxra, ibbenġlata jew kontaminazzjoni possibbli. L-ilbies protettiv jista' jghatti l-mod shih bull materjal li mhux konformi ma' dawn ir-rekwiżiti jekk il-ġilda tkun imqaxxra, ibbenġlata jew kontaminata. Ilbies protettiv ma jipprovdix protezzjoni kontra l-kimiki jew agenti perikolużi kollha. Il-materjal u l-kostruzzjoni tal-ilbies protettiv għandhom jintgħażlu skont il-kompatibbiltà ma' PPE addizzjonali ghal applikazzjoni hija responsabbiltà tal-utent.
- Mudelli li fihom materjal tal-fibretti, m'għandhomx tilbes l-ilbiesen. Irritorna l-inkument difettuż (mhux użat u mhux kontaminati) lill-aġent tiegħek.
- **Ħażna** – M'għandux iżżarben fi ħsara strutturali jew ta' l-imballaġ. Aħżen f'post xemx diretti
- **Armi** – Armi l-inumenti b'konformità mar-rekwiżiti tal-proġett.

Ghal mistoqsijiet addizzjonali, kuntatja lill-manifattur jirrinunzja għall-garanzji kollha minn iddikjarati speċifikament fl-imballaġġ tal-prodott u mhux responsabbli ghall-użu mhux xieraq ta' prodotti t'Ansell.

Tipiniai naudojimo įsmai
Apsaugos lygiai ir papildomos savybės priklauso nuo AlphaTec® modelio ir naudojimo sąlygų. Jie paprastai skirti apsaugoti darbuotoją nuo pavojingų medžiagų arba jautrių produktų ir procesų apsaugos nuo užterštumo. Jie paprastai naudojami esant skystoms ir kietosioms medžiagoms ir ribotomis sąlygomis. Žr. skyrių apie apsaugos lygius ir papildomas savybes.

Naudojimo apribojimai
- Prieš naudojimą peržiūrėkite visas instrukcijas ir apžiūrėkite drabužius, ar jie nepažeisti, pavyzdžiui, ar nėra galimų sąlyčio taškų, kurie galėtų turėti įtakos jų apsaugai, pažeistų siūlių ir suvirinimų, labai nelyginu plotų). Sugadintus drabužius pakeiskite.
- Nurenginėkite drabužį, kad užterštos medžiagos nepatektų į asmenį, ir naudokite nepatekimą kontaminuotų medžiagų jei drabužiai užterši, prieš juos nuimdami atlikite tinkamas dekontaminacijos procedūras (pavyzdžiui, dušo).
- Jei drabužiai užterštas, susidevėjęs ar apgadintas, būtina jį tinkamai nurengti ir išmesti.
- Dėvint apsaugos nuo chemikalų medžiagų drabužius, galimas šilumintis stresas, esant netinkamai darbo vietos aplinkai. Norint sumažinti šilumos stresą ir išvengti žalos jūsų „Ansell" apsaugai, rekomenduojame atsižvelgti į šiuos veiksnius: fizinį krūvį, aplinkos sąlygas, naudojimo trukmę ir dėvėjimo laiką.
- Kai „Ansell" produktai naudojami su kitomis asmeninėmis priemonėmis ir kai būtina užtikrinti saugų ryšį, atlikite tinkamą patikrą, kad įsitikintumėte, jog jie yra suderinami.
- Kostiumo ir sandūrų vientisumą kasmet patikrinkite pagal EN 13982-1 arba EN 13982-2 standartą